

## Recondicionamento do forno de fusão StrikoWestofen

### StrikoMelter



**Fabricante :**  
partnership

**Número de produto:**  
RO6010

## Description

Artigo-Nº.	Modelo	Capacidade [kg].	capacidade de fusão [kg/h]
RO6010	Strikomelter MHS 750/500	750	500
RO6020	Strikomelter MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Strikomelter MHS 1000/750	1000	750

Artigo-Nº.	Modelo	Capacidade [kg].	capacidade de fusão [kg/h]
RO6040	Strikomelter MH 1500/1000	1500	1000
RO6050	Strikomelter MH 1500/1250	1500	1250
RO6060	Strikomelter MH 2000/1000	2000	1000
RO6070	Strikomelter MH 2000/1500	2000	1500
RO6080	Strikomelter MH I-N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Strikomelter MH I-N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Strikomelter MH I-N/T 3000/2000	3000	2000

#### Forros refractários de fornos

- Aconselhamento sobre a selecção do material
- Remoção do revestimento antigo manualmente e com máquinas
- Revestimentos de fornos com betão refractário ou tijolos
- Produção de cofragem (chaminés, queimadores)
- Monitorização do processo de secagem

#### Renovação de filtros, potes e lava-loiças de fundição

- Aconselhamento sobre a selecção do material
- Remoção do revestimento antigo manualmente e com máquinas
- Revestimentos de fornos com betão refractário ou betoni de tijolo
- Produção de cofragem

### Renovação de filtros, potes e lava-loiças de fundição

- Monitoramento do processo de secagem - para produtos menores, o processo de secagem ocorre na oficina (até 450°C)/li>

### Fabricação de vários produtos refractários por exigência dos clientes

- Lava-loiças de fundição
- Filtros, potes
- Cunhas, tampões, barreiras
- Tampas e portas do forno

### Reparação e manutenção

- Forno de fundição
- Produtos diversos

Prazo de entrega

mediante solicitação

Preço

mediante solicitação



