

Recondicionamento do forno de fusão StrikoWestofen

StrikoMelter



Fabricante :
partnership

Número de produto:
RO5010

Description

Artigo-Nº.	Modelo	Capacidade [kg].	capacidade de fusão [kg/h]
RO5010	Strikomelter MB1 1250/500	1250	500
RO5020	Strikomelter MB1 1250/750	1250	750
RO5030	Strikomelter MB2 1500/500	1500	500

Artigo-Nº.	Modelo	Capacidade [kg].	capacidade de fusão [kg/h]
RO5040	Strikomelter MB2 1500/750	1500	750
RO5050	Strikomelter MH -B 3000/1000	3000	1000
RO5060	Strikomelter MH -B 4000/1500	4000	1500
RO5070	Strikomelter MH -B 5000/2000	5000	2000

Forros refractários de fornos

- Aconselhamento sobre a selecção do material
- Remoção do revestimento antigo manualmente e com máquinas
- Revestimentos de fornos com betão refractário ou tijolos
- Produção de cofragem (chaminés, queimadores)
- Monitorização do processo de secagem

Renovação de filtros, potes e lava-loiças de fundição

- Aconselhamento sobre a selecção do material
- Remoção do revestimento antigo manualmente e com máquinas
- Revestimentos de fornos com betão refractário ou betoni de tijolo
- Produção de cofragem
- Monitoramento do processo de secagem - para produtos menores, o processo de secagem ocorre na oficina (até 450°C)

Fabricação de vários produtos refractários por exigência dos clientes

- Lava-loiças de fundição
- Filtros, potes

Fabricação de vários produtos refractários por exigência dos clientes

- Cunhas, tampões, barreiras
- Tampas e portas do forno

Reparação e manutenção

- Forno de fundição
- Produtos diversos

Prazo de entrega

mediante solicitação

Preço

mediante solicitação



